



KEURINGSRAPPORT/ INSPECTION CERTIFICATE

in overeenstemming met/acc to EN 10204 - 3.1

Datum/Date: 2013-05-17

Certificaat nummer/Cert no: EC22945773 rev. 0

ESAB ordernummer/Our order: 608784
ESAB referentie/Our ref: Nicole Javaux France
Klantnummer/Cust no: NLB00033
Orderdatum/Your date: 20130515

Ordernummer/Your order: 20031124982
Referentie/Your ref:
Faxnummer/Your fax:
E-mail adres/Your e-mail:

Faktuuradres/Invoice address
ZEVIJ BV LASAULEC CENTRAAL HVEEN
POSTBUS 447
4900 AK OOSTERHOUT

Verzendadres certificaten/Cert receiver

Afleveradres/Delivery address
LASAULEC HEERENVEEN
Lidnr. 403
KUPER 4
8447 GK HEERENVEEN

GELEVERD PRODUCT/DELIVERED PRODUCT

Merk/Brand: ESAB
Omschrijving/Desc: OK Flux 10.71 25kg(55lb)
Artikelnummer/Item no: 1071000200
Lotnummer/Lot no: PN308570
Hoeveelheid/Quantity: 9

CLASSIFICATIES/CLASSIFICATIONS

EN ISO 14174 S A AB 1 67 AC H5

CHEMISCHE SAMENSTELLING/ CHEMICAL ANALYSIS

Flux

Overige/Auxiliary:

CaF2	16%
SiO2+TiO2	20%
CaO+MgO	26%
Al2O3+MnO	34%

OPMERKINGEN/COMMENTS

Product geleverd volgens een QA systeem welke voldoet aan de ISO 9001 norm.
Dit certificaat is elektronisch aangemaakt en geldig zonder ondertekening.
Voor vragen:

Esab Nederland BV - P.O. Box 2236 , 3800 CE Amersfoort , Nederland

Product supplied under a QA Programme fulfilling the EN ISO 9001 standard.
This certificate is produced electronically and is valid without signature.
Please refer any queries to: (see above)

Geldigheid/Validation

Dariusz Kijowski

Quality Assurance Manager