



KEURINGSRAPPORT/ INSPECTION CERTIFICATE

in overeenstemming met/acc to EN 10204 - 3.1

Datum/Date: 2013-10-08

Certificaat nummer/Cert no: EC23156717 rev. 0

ESAB ordernummer/Our order: 698284
ESAB referentie/Our ref: Nicole Javaux France
Klantnummer/Cust no: NLB00035
Orderdatum/Your date: 2013.10.04

Ordernummer/Your order: Various
Referentie/Your ref:
Faxnummer/Your fax:
E-mail adres/Your e-mail:

Faktuuradres/Invoice address
ZEVIJ B.V. LASAULEC CENTRAAL HVEEN
POSTBUS 447
4800 AK OOSTERHOUT

Verzendadres certificaat/Cert receiver

Afleveradres/Delivery address
LASAULEC ZWOLLE
LIDNR. 404
MARCONISTRAAT 10 - 12
8013 PK ZWOLLE

GELEVERD PRODUCT/DELIVERED PRODUCT

Merk/Brand: ESAB
Omschrijving/Desc: OK Flux 10.71 25kg(55lb)
Artikelnummer/Item no: 1071000200
Lotnummer/Lot no: PN336516
Hoeveelheid/Quantity: 36

CLASSIFICATIES/CLASSIFICATIONS

EN ISO 14174 SA AB 1 67 AC H5

CHEMISCHE SAMENSTELLING/ CHEMICAL ANALYSIS

Flux

Overige/Auxiliary:

CaF ₂	17%
SiO ₂ +TiO ₂	21%
CaO+MgO	24%
Al ₂ O ₃ +MnO	35%

OPMERKINGEN/COMMENTS

Product geleverd volgens een QA systeem welke voldoet aan de ISO 9001 norm.
Dit certificaat is elektronisch aangemaakt en geldig zonder ondertekening.
Voor vragen:

Esab Nederland BV - P.O. Box 2236, 3800 CE Amersfoort, Nederland

Product supplied under a QA Programme fulfilling the EN ISO 9001 standard.
This certificate is produced electronically and is valid without signature.
Please refer any queries to: (see above)

Geldigheid/Validation

Dariusz Kijowski

Quality Assurance Manager