



KEURINGSRAPPORT/ INSPECTION CERTIFICATE

in overeenstemming met/acc to EN 10204 - 3.1

Datum/Date: 2014-04-17

Certificaat nummer/Cert no: EC23409890 rev. 0

ESAB ordernummer/Our order: 826547
ESAB referentie/Our ref: Nicole Javaux France
Klantnummer/Cust no: NLB00152
Orderdatum/Your date: 20140416

Ordernummer/Your order: 20031191484
Referentie/Your ref:
Faxnummer/Your fax:
E-mail adres/Your e-mail:

Faktuuradres/Invoice address

ZEVIJ B.V. LASAULEC CENTRAAL HVEEN
POSTBUS 447
4900 AK OOSTERHOUT
Netherlands

Verzendadres certificaten/Cert receiver

Afleveradres/Delivery address

LASAULEC CENTRAAL B.V.
Lidnr. 400
KUPER 2
8447 GK HEERENVEEN
Netherlands

GELEVERD PRODUCT/DELIVERED PRODUCT

Merk/Brand: ESAB
Omschrijving/Desc: OK Flux 10.71 25kg(55lb)
Artikelnummer/Item no: 1071000200
Lotnummer/Lot no: PN412571
Hoeveelheid/Quantity: 30 BG

CHEMISCHE SAMENSTELLING/ CHEMICAL ANALYSIS

Flux

Overige/Auxiliary:

CaF2	18%
SiO2+TiO2	22%
CaO+MgO	24%
Al2O3+MnO	33%

CLASSIFICATIES/CLASSIFICATIONS

EN ISO 14174

S A AB 1 67 AC H5

OPMERKINGEN/COMMENTS

Product geleverd volgens een QA systeem welke voldoet aan de ISO 9001 norm.
Dit certificaat is elektronisch aangemaakt en geldig zonder ondertekening.
Voor vragen:

Esab Nederland BV - P.O. Box 2236 , 3800 CE Amersfoort , Nederland

Product supplied under a QA Programme fulfilling the EN ISO 9001 standard.
This certificate is produced electronically and is valid without signature.
Please refer any queries to: (see above)

Geldigheid/Validation

Dariusz Kijowski

Quality Assurance Manager