



KEURINGSRAPPORT/ INSPECTION CERTIFICATE

in overeenstemming met/acc to EN 10204 - 3.1

Datum/Date: 2016-03-10

Certificaat nummer/Cert no: EC24236673 rev. 0

ESAB ordernummer/Our order: 1288172
ESAB referentie/Our ref: Anita Frikk ESAB Kft.
Klantnummer/Cust no: NLB00034
Orderdatum/Your date: 20160307

Ordernummer/Your order: 20031306837
Referentie/Your ref:
Faxnummer/Your fax:
E-mail adres/Your e-mail:

Faktuuradres/Invoice address
ZEVIJ BV LASAULEC GRONINGEN
POSTBUS 447
4900 AK OOSTERHOUT
Netherlands

Verzendadres certificaten/Cert receiver

Afleveradres/Delivery address
LASAULEC GRONINGEN
Lidnr. 406
BORNHOLMSTRAAT 10
9723 AX GRONINGEN
Netherlands

GELEVERD PRODUCT/DELIVERED PRODUCT

Merk/Brand: ESAB
Omschrijving/Desc: OK Flux 10.70 25kg(55lb)
Artikelnummer/Item no: **1070000500**
Lotnummer/Lot no: **PNQ05505**
Hoeveelheid/Quantity: 72 BG

CLASSIFICATIES/CLASSIFICATIONS

EN ISO 14174: S A AB 1 79 AC

CHEMISCHE SAMENSTELLING/ CHEMICAL ANALYSIS

Flux

Overige/Auxiliary:

Al ₂ O ₃ +MnO	35%
CaO+MgO	23%
SiO ₂ +TiO ₂	21%
CaF ₂	18%

OPMERKINGEN/COMMENTS

Product geleverd volgens een QA systeem welke voldoet aan de ISO 9001 norm.
Dit certificaat is elektronisch aangemaakt en geldig zonder ondertekening.
Voor vragen:

Esab Nederland BV - P.O. Box 2236, 3800 CE Amersfoort, Nederland

Product supplied under a QA Programme fulfilling the EN ISO 9001 standard.
This certificate is produced electronically and is valid without signature.
Please refer any queries to: (see above)

Geldigheid/Validation

Dariusz Kijowski

Quality Assurance Manager