



KEURINGSRAPPORT/ INSPECTION CERTIFICATE

Datum/Date: 2024-03-15

in overeenstemming met/acc to EN 10204 - 3.1
Certificaat nummer/Cert no: EC27460811 rev. 0

ESAB ordernummer/Our order: 0100984972
ESAB referentie/Our ref: M3PRD020
Klantnummer/Cust no: NLB00033
Orderdatum/Your date: 20240315

Ordernummer/Your order: 20031860617
Referentie/Your ref:
Faxnummer/Your fax:
E-mail adres/Your e-mail:

Faktuuradres/Invoice address
ZEVIJ-NECOMIJ BV
POSTBUS 447
4900 AK OOSTERHOUT
Netherlands

Verzendadres certificaten/Cert receiver

Afleveradres/Delivery address
Lasaulec Heerenveen
Kuper 4
HEERENVEEN
8447 GK HEERENVEEN
Netherlands

GELEVERD PRODUCT/DELIVERED PRODUCT

Merk/Brand: ESAB
Omschrijving/Desc: OK Flux 10.83 25kg(55lb)
Artikelnummer/Item no: 1083000000
Lotnummer/Lot no: PNY0411554
Hoeveelheid/Quantity: 20 BG

CHEMISCHE SAMENSTELLING/CHEMICAL ANALYSIS

Flux	
SiO ₂ +TiO ₂	38%
Al ₂ O ₃ +MnO	52.00%
CaF ₂	3%

CLASSIFICATIES/CLASSIFICATIONS

EN ISO 14174: S A AR 1 85 AC

OPMERKINGEN/COMMENTS

Product geleverd volgens een QA systeem welke voldoet aan de ISO 9001 norm.
Dit certificaat is elektronisch aangemaakt.
Voor vragen:
Esab Nederland BV - P.O. Box 2236, 3800 CE Amersfoort, Nederland
Product supplied under a QA Programme fulfilling the EN ISO 9001 standard.
This certificate is produced electronically.
Please refer any queries to: (see above)

Geldigheid/Validation

Piotr Grela

Quality Manager