



KEURINGSRAPPORT/ INSPECTION CERTIFICATE

Datum/Date: 2024-09-18

in overeenstemming met/acc to EN 10204 - 3.1
Certificaat nummer/Cert no: EC27640682 rev. 0

ESAB ordernummer/Our order: 0101108656
ESAB referentie/Our ref: Mark Szamosi
Klantnummer/Cust no: NLB00033
Orderdatum/Your date: 20240918

Ordernummer/Your order: 20031890174
Referentie/Your ref:
Faxnummer/Your fax:
E-mail adres/Your e-mail:

Faktuuradres/Invoice address
ZEVIJ-NECOMIJ BV
POSTBUS 447
4900 AK OOSTERHOUT
Netherlands

Verzendadres certificaten/Cert receiver

Afleveradres/Delivery address
MAASVLAKTE OLIE TERMINAL C.V
MAASVLAKTEWEG 975
IOV LASAULEC HEEREVEEN
3199 LZ MAASVLAKTE
Netherlands

GELEVERD PRODUCT/DELIVERED PRODUCT

Merk/Brand: ESAB
Omschrijving/Desc: OK Flux 10.83 25kg(55lb)
Artikelnummer/Item no: 1083000000
Lotnummer/Lot no: PNY2310023
Hoeveelheid/Quantity: 108 BG

CHEMISCHE SAMENSTELLING/CHEMICAL ANALYSIS

Flux	
SiO ₂ +TiO ₂	39%
Al ₂ O ₃ +MnO	51.00%
CaF ₂	3%

CLASSIFICATIES/CLASSIFICATIONS

EN ISO 14174: S A AR 1 85 AC

OPMERKINGEN/COMMENTS

Product geleverd volgens een QA systeem welke voldoet aan de ISO 9001 norm.

Dit certificaat is elektronisch aangemaakt.

Voor vragen:

Esab Nederland BV - P.O. Box 2236 , 3800 CE Amersfoort , Nederland

Product supplied under a QA Programme fulfilling the EN ISO 9001 standard.

This certificate is produced electronically.

Please refer any queries to: (see above)

Geldigheid/Validation

Piotr Grela

Quality Manager