



KEURINGSRAPPORT/ INSPECTION CERTIFICATE

Datum/Date: 2025-06-06

in overeenstemming met/acc to EN 10204 - 3.1
Certificaat nummer/Cert no: EC27894873 rev. 0

ESAB ordernummer/Our order: 0101286647
ESAB referentie/Our ref: M3PRD020
Klantnummer/Cust no: NLB00033
Orderdatum/Your date: 20250604

Ordernummer/Your order: INK0014501
Referentie/Your ref:
Faxnummer/Your fax:
E-mail adres/Your e-mail:

Faktuuradres/Invoice address
ZEVIJ-NECOMIJ BV
POSTBUS 447
4900 AK OOSTERHOUT
Netherlands

Verzendadres certificaten/Cert receiver

Afleveradres/Delivery address
Lasaulec Groningen
Bornholmstraat 10
Groningen
9723 AX Groningen
Netherlands

GELEVERD PRODUCT/DELIVERED PRODUCT

Merk/Brand: ESAB
Omschrijving/Desc: OK Flux 10.70 25kg(55lb)
Artikelnummer/Item no: 1070000500
Lotnummer/Lot no: PNZ1410122
Hoeveelheid/Quantity: 56 BG

CHEMISCHE SAMENSTELLING/CHEMICAL ANALYSIS

Flux	
CaO+MgO	24%
Al ₂ O ₃ +MnO	37%
CaF ₂	15%

CLASSIFICATIES/CLASSIFICATIONS

EN ISO 14174: S A AB 1 79 AC

OPMERKINGEN/COMMENTS

Product geleverd volgens een QA systeem welke voldoet aan de ISO 9001 norm.

Dit certificaat is elektronisch aangemaakt.

Voor vragen:

Esab Nederland BV - P.O. Box 2236 , 3800 CE Amersfoort , Nederland

Product supplied under a QA Programme fulfilling the EN ISO 9001 standard.

This certificate is produced electronically.

Please refer any queries to: (see above)

Geldigheid/Validation

Piotr Grela

Quality Manager