



KEURINGSRAPPORT/ INSPECTION CERTIFICATE

in overeenstemming met/acc to EN 10204 - 3.1

Datum/Date: 2013-10-30

Certificaat nummer/Cert no: EC23194138 rev. 0

ESAB ordernummer/Our order: 710342
ESAB referentie/Our ref: Mariette Villieu
Klantnummer/Cust no: NLB00034
Orderdatum/Your date: 20131024

Ordernummer/Your order: 20031156461
Referentie/Your ref:
Faxnummer/Your fax:
E-mail adres/Your e-mail:

Faktuuradres/Invoice address
ZEVIJ BV LASAULEC CENTRAAL HVEEN
POSTBUS 447
4800 AK OOSTERHOUT

Verzendadres certificaat/Cert receiver

Afleveradres/Delivery address
LASAULEC GRONINGEN
Lidhr. 406
BORNHOLMSTRAAT 10
9723 AX GRONINGEN

GELEVERD PRODUCT/DELIVERED PRODUCT

Mark/Brand: ESAB
Omschrijving/Desc: OK Flux 10.70 25kg(55lb)
Artikelnummer/Item no: 1070000500
Lotnummer/Lot no: SF342026
Hoeveelheid/Quantity: 3

CLASSIFICATIES/CLASSIFICATIONS

EN ISO 14174 SA AB 1 79 AC

CHEMISCHE SAMENSTELLING/ CHEMICAL ANALYSIS

Flux

Overige/Auxiliary:

CaF2	17%
SiO2+TiO2	21%
CaO+MgO	21%
Al2O3+MnO	35%

OPMERKINGEN/COMMENTS

Product geleverd volgens een QA systeem welke voldoet aan de ISO 9001 norm.
Dit certificaat is elektronisch aangemaakt en geldig zonder ondertekening.
Voor vragen:

Esab Nederland BV - P.O. Box 2236, 3800 CE Amersfoort, Nederland

Product supplied under a QA Programme fulfilling the EN ISO 9001 standard.
This certificate is produced electronically and is valid without signature.
Please refer any queries to: (see above)

Geldigheid/Validation

Pál Dranka

Quality Assurance Manager